


UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR PALOTINA

Departamento de Ciências Agronômicas Rua Pioneiro, 2153, Jardim Dallas – 85950-000 – Palotina – PR Tel.: (44) 3211-1319 – www.campuspalotina.uf



PALOTINA

2015

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE RECALQUE DE ÁGUA ALTERNATIVO PARA PEQUENAS PROPRIEDADES

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para termino do curso de graduação em Agronomia, Setor de Palotina da Universidade Federal do Paraná.

Orientador (a): Dr. Elisandro Pires Frigo Co-orientador (a): Ângelo Gabriel Mari

PALOTINA

TERMO DE APROVAÇÃO

EDUARDO JOSÉ DA SILVA

AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE RECALQUE DE ÁGUA ALTERNATIVO PARA PEQUENAS PROPRIEDADES

Trabalho apresentado como requisito à obtenção do grau de engenheiro agrônomo no curso de graduação em agronomia, pela seguinte banca examinadora:

Prof. Dr. Elisandro Pires Frigo
Orientador - departamento de engeninasiangesia banagem
Universidade Federal, UFPR.

SIAD: 202325
UFPR - Campus Palotina

Profa. Mestre Graciela Maiara Dalastra Departamento de engenharia e exatas Da Universidade Federal, UFPR

Prof. Dr. Jonathan Dieter

Departamento de engenharia e exatas da Universidade Ferderal, UFPR

PALOTINA 2015

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, ao longo de minha vida, e não somente nestes anos como universitária, mas que em todos os momentos é o maior mestre que alguém pode conhecer.

A esta universidade, seu corpo docente, direção e administração que oportunizaram a janela que hoje vislumbro um horizonte superior, eivado pela acendrada confiança no mérito e ética aqui presentes.

Ao meu orientador o Dr. Elisandro Pires Frigo, pelo emprenho dedicado à elaboração deste *trabalho*.

E ao meu co-orientador o professor Ângelo Gabriel Mari pelo paciente trabalho de revisão da redação.

Ao senhor Geraldo Marco Hachmann por disponibilizar a propriedade para instalação do equipamento.

Agradeço a minha mãe, heroína que me deu apoio, incentivo nas horas difíceis, de desânimo e cansaço.

Ao meu pai que apesar de todas as dificuldades me fortaleceu e que para mim foi muito importante.

Meus agradecimentos aos amigos, companheiros de trabalhos e irmãos na amizade que fizeram parte da minha formação e que vão continuar presentes em minha vida com certeza.

A todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o meu muito obrigado.

RESUMO

Este trabalho busca encontrar formas mais econômicas e com menos impacto ambiental para o recalque de água, para isso foi testado uma bomba alternativa de elevação de água, que pode ser utilizado em inúmeras atividades nas propriedades rurais. O objetivo deste trabalho foi avaliar uma bomba de água alternativa para pequenas propriedades, que utiliza na sua construção peças de PVC, mola, parafuso e garrafa PET, e para seu funcionamento utiliza o golpe de aríete, pressão e força da gravidade. Água entrará no carneiro hidráulico por força da gravidade, e através do golpe de aríete chegara até a garrafa PET, onde a pressão do ar dentro da garrafa irá impulsionar a água para o local desejado. A avaliação técnica foi comparativa, levando em consideração a capacidade de recalcar água de dois sistemas, sendo eles o carneiro hidráulico de baixo custo e a roda d'água ZM 51 que o produtor já possuía, a avaliação econômica levou em consideração o custo/benefício envolvido nos dois sistemas. Observou-se que devido as necessidades de volume de água a ser recalcada ser baixa e as condições de alimentação ser limitada, o carneiro hidráulico apresentou custo menor e eficiência superior, devido isso para a propriedade em questão deveria ser utilizado o carneiro hidráulico alternativo.

Palavras-chave: Carneiro hidráulico, Garrafa PET, Golpe de aríete.

ABSTRACT

This research search to find ways more economics and with any less environmental impact to the repression of water, for this was tested a alternative pump of water lifting, that can to be used countless activities in farms. In this research was valued a water pump for small estates, that used in its construction PVC parts, spring, screw and PET bottle, and for its operation uses water hammer, pressure and gravity force. The water will get in hydraulic ram by gravity force and through of the water hammer it will arrive until the PET bottle, in which the air pressure into the bottle it will be boosting the water to the desired location. The technical evaluation was comparative, taking into account the capacity to repress water of two systems, the cheap hydraulic ram and the water wheel ZM 51 that the producer already owned, the economic evaluation taking into account the cost-benefit involved in the both systems. It was observed that according with water volume to be repressed is decrease and the feeds conditions are limited, the hydraulic ram is cheaper and greater efficiency. Due to this that estate should used the alternative hydraulic ram.

Keys-word: Hydraulic ram, PET bottle, Water hammer.

LISTA DE ANEXOS

- ANEXO 1- ORÇAMENTOS DAS PEÇAS DO CARNEIRO HIDRÁULICO
- ANEXO 2- ORÇAMENTO DA RODA D'ÁGUA
- ANEXO 3- CATÁLOGO DE EFICIENCIA DA RODA D'ÁGUA

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1- PEÇAS DO CARNEIRO HIDRÁULICO1	3
---	---

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - LISTA DE PEÇAS	12
TABELA 2 - PREÇOS DOS MATERIAIS	16
TABELA 3 - PREÇO DA RODA D'ÁGUA	17

SUMÁRIO

1	I	INT	RODUÇÃO	9
2	(ОВ	JETIVOS	11
	2.	1	OBJETIVO GERAL	11
	2.2	2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
3	ı	ΜE	TODOLOGIA	12
	3.′	1	CONSTRUÇÃO DO CARNEIRO HIDRÁULICO	13
	3.2	2	TESTES DO CARNEIRO HIDRÁULICO	14
	3.3	3	INSTALAÇÃO À CAMPO	14
4	· I	RE	SULTADOS	16
5	(СО	NCLUSÃO	19
6	1	REI	FERÊNCIAS	20

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos foi possível observar a constante evolução tecnológica das grandes propriedades agrícolas, no entanto essa evolução acaba tornandose inviável para pequenas propriedades devido aos seus altos custos, com base nisso, pequenos produtores estão sempre à procura de alternativas que tenham baixos custos e uma eficiência considerável.

Geralmente em pequenas propriedades é indiscutível a necessidade de uma bomba d'água, pois inúmeras atividades necessitam de água, como dessedentação de animais, irrigação de hortas e lavoura, lavagem de equipamentos e abastecimento de açudes, de forma geral, a localização das fontes de água nas propriedades rurais é topograficamente desfavorável, o que exige algum tipo de equipamento para recalque.

De acordo com o site da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), John Whitehurst em 1772 inventou a bomba carneiro, não obstante, era necessário um operador para seu funcionamento. Alguns anos depois foi automatizada pelos irmãos franceses MONTGOLFIER.

Segundo o Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas (CERPCH, 2005) o escoamento da água através de uma tubulação apenas por gravidade gera uma força através da velocidade adquirida, quando o fluxo de água é interrompido acarreta um golpe, esse fenômeno é denominado "golpe de aríete".

Segundo CREDER (1990), o golpe de aríete seria qualquer o bloqueio repentino do movimento de um líquido que escoava por uma tubulação, causando assim uma grande variação de pressão, sendo esta capaz de romper as paredes da tubulação.

A água chega até o carneiro hidráulico através da força da gravidade, ao entrar no carneiro chega até a válvula de poço modificada, que através da força da água e resistência da mola irá ocasionar o chamado "golpe de aríete", o golpe ira forçar a água a retornar, o impacto entre a água entrando e a água retornando ira forçar a água para cima fazendo a mesma passar pela válvula de retenção que permite apenas a entrada de água, com o fluxo continuo a mesma chega até a garrafa PET, a garrafa começa a encher e como a garrafa possui ar em

seu interior após uma certa quantia de água o ar começa a fazer pressão contraria sobre a água, com o fluxo continuo de água entrando e o ar fazendo pressão sobre a mesma, ela acaba sendo forçada a sair pela mangueira, levando-a assim até grandes alturas. Isso ocorre sem nenhum tipo de impacto ao ambiente, sem uso de energia elétrica e por um custo muito baixo, além de diminuir o trabalho humano e trabalhar de forma eficiente (CERPCH, 2005).

De acordo com HORNE & NEWMAN (2005), o carneiro hidráulico apresenta algumas vantagens, sendo elas a não necessidade de aporte externo de energia, a manutenção ser de baixo custo, a operação simples, sendo desnecessária a mão-de-obra qualificada, o custo de aquisição e/ou montagem relativamente baixos e a possibilidade de uso durante 24 h por dia recalcando água sem poluir o ambiente. Como desvantagens pode-se falar da eficiência que é determinada pelas condições locais, há necessidade de queda d'água e utilização de água limpa, possui perdas na água recalcada além de produzir barulho constante (ABATE & BOTREL, 2002 e CARVALHO, 1998).

Por ter um custo de implantação baixo, o carneiro hidráulico alternativo (feito com tubos e conexões em PVC) tornou-se uma ótima opção para pequenas propriedades, pois seu funcionamento e capaz de bombear uma quantidade considerável de água em pouco tempo, sem contar que é de fácil construção e implantação a campo (ABATE & BOTREL, 2002).

O objetivo do trabalho é avaliar a eficiência e a relação custo/benefício de um sistema de recalque água alternativo para pequenas propriedades em comparação com uma roda d'água.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência e a relação custo/benefício de um sistema de recalque água alternativo para pequenas propriedades em comparação com uma roda d'água.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir um carneiro hidráulico em uma pequena propriedade rural;
- Avaliar a eficiência do carneiro hidráulico, comparando com roda d'água;
- Avaliar a relação custo/benefício do carneiro hidráulico, comparando com uma roda d'água.

3 METODOLOGIA

O equipamento foi instalado em uma pequena propriedade localizada no município de Palotina, na área rural da vila São Camilo.

A propriedade possui uma nascente de água do lençol freático e utiliza de um equipamento de recalque de água, mais precisamente uma roda d'água com 2 pistão e seu modelo é ZM- 51 maxxi, para bombear água para o açude e dessedentação dos animais.

Para determinar a distância e o desnível do açude até o local de instalação do carneiro hidráulico, foi utilizado um teodolito, que foi emprestado da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Para a construção do equipamento foi necessário a compra de algumas peças e tubulações em PVC, para analisar o custo de implantação, realizou-se cotações com diferentes fornecedores localizados no município de implantação do projeto, as peças necessárias e compradas estão descritas a seguir (TABELA 1).

TABELA 1 – LISTA DE PEÇAS

QUANTIDADE	PEÇAS	NUMERAÇÃO PARA A FIGURA 1
1	Válvula de poço modificada ¾	1
2	Nipel com rosca ¾	2 e 8
2	Bucha de redução com rosca 1"x 3/4	3 e 7
1	Te com rosca 1"	4
2	Nipel com rosca 1"	5 e 12
1	Válvula de retenção 1"	6
1	Bucha de redução com rosca 3/4x 1/2	9
1	Adaptador de mangueira ½	10
1	Te com rosca ¾	11
1	Garra pet de 2 litros	13
10 METROS	Mangueira preta 1"	
80 METROS	Mangueira preta ½	

A tabela 1 apresenta as quantidades e as peças que foram necessárias para a construção do carneiro hidráulico, e também a respectiva numeração que servirá de identificação para a FIGURA 1.

3.1 CONSTRUÇÃO DO CARNEIRO HIDRÁULICO

A construção do carneiro hidráulico consiste nas junções de várias peças interligadas, todas as peças foram vedadas com veda rosca para evitar vazamentos.

Para a construção foi necessário a modificação da válvula de poço, esse procedimento foi feito com a abertura da parte superior da válvula, com espaçamento para encaixe de um parafuso que será controlado com 3 porcas, após feito esse procedimento a mola que irá proporcionar o golpe de aríete foi posicionada dentro da válvula envolvendo o parafuso, assim o parafuso tem a função de tencionar ou afrouxar a mola.

Na FIGURA 1 a seguir está representado o processo de montagem do carneiro hidráulico.




FIGURA 1- PEÇAS DO CARNEIRO HIDRÁULICO.

1-válvula de poço modificada $\frac{3}{4}$; 2 e 8 - nipel com rosca $\frac{3}{4}$; 3 e 7- bucha de redução com rosca 1"x $\frac{3}{4}$; 4- te com rosca 1"; 5 e 12- nipel com rosca 1"; 6- válvula de retenção 1"; 9- bucha de redução com rosca $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$; 10- adaptador de mangueira $\frac{1}{2}$; 11- te com rosca $\frac{3}{4}$; 13- garra PET de 2 litros.

3.2 TESTES DO CARNEIRO HIDRÁULICO

Ao fim da construção foi realizado o teste para observar se o funcionamento do carneiro hidráulico está adequado e regulado, este teste consiste em conectar uma mangueira no carneiro, e na saída do carneiro conectar uma mangueira e elevar essa última a uma altura 3 vezes mais alta que a alimentação do carneiro. Após isso, a primeira mangueira deve estar ligada a uma caixa de água, com uma altura de aproximadamente 2m para que a água chegue ao carneiro hidráulico por força da gravidade. Após os procedimentos, o carneiro deverá começar a funcionar e a água deve começar a escoar pela segunda mangueira.

3.3 INSTALAÇÃO À CAMPO

Após a construção e a realização do teste no carneiro hidráulico, o mesmo foi instalado a campo, na propriedade escolhida para instalação foi construído um suporte para que o carneiro permaneça na posição vertical, esse suporte foi feito de madeira, com amarrações de arame, foram compradas mangueiras para a alimentação do carneiro e também para transportar a água que estiver sendo bombeada para o local desejado. Para que a mangueira de transporte não sofresse deterioração por fatores climáticos a mesma foi conduzida sob a água que se encontrava dentro de uma valeta que percorre praticamente toda a extensão, do carneiro até o açude.

Seguindo o que disse GIRARD e GIORDANI (2008) para descobrir o comprimento do tubo de alimentação foi necessário fazer o cálculo através da fórmula:

$$L = \left\{ \frac{H}{h} x \ 0.3 \right\} + H$$

Onde:

L= comprimento do tubo de alimentação (m);

H= altura a ser recalcada (m);

h= altura (desnível) da alimentação até o carneiro (m).

Para o posicionamento do tubo de alimentação foi escavado uma parte da barragem que foi feita com solo e pedras, para que assim a mangueira pudesse transportar a água não sofrer com deterioração.

Para a determinação da vazão do carneiro hidráulico e da roda d'água utilizou-se um recipiente de volume conhecido e um cronômetro, para maior precisão o procedimento de determinação da vazão foi repetido 3 vezes, esses valores de vazão são necessários para determinação de eficiência do carneiro, e para determinar se os valores encontrados para a roda d'água correspondem com as informações de vazão fornecidas pelo fabricante, o que foi comprovado através do anexo 3. Além disso foi utilizado os custos de ambos equipamentos para comparar a eficiência entre eles, podendo assim obter uma relação custo/benefício.

Os valores de vazão são encontrados em L.s⁻¹ e para melhor identificação dos valores, transformou-se os mesmos em L.h⁻¹, essa transformação foi feita através de um cálculo simples sendo que sabemos que uma hora possui 3600 segundos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O local onde foi instalado o carneiro hidráulico já possuía uma barragem de elevação do nível da água, pois, a propriedade já utilizava a mesma para bombear água através de uma roda d'água.

Como a altura a ser recalcada na propriedade é de 5,18m e o desnível da água até o carneiro é de 1,81m, foi possível descobrir através da fórmula citada na página 14 que o comprimento do tubo de alimentação deveria ser com um acréscimo de segurança no mínimo de 6,5m.

O tubo de alimentação é de 1" e seu comprimento é de aproximadamente 6,5m com uma queda da barragem até o carneiro de 1,81m, a distância do carneiro até a o local onde a água seria bombeada é de 72,7m com uma elevação de 5,18m.

Feito todos os procedimentos de instalação a campo, foi observado se o funcionamento estava ocorrendo da forma desejada, foi possível calcular o quanto foi gasto para construção e implantação do mesmo (TABELA 2). Ao obter esse resultado juntamente com a vazão que foi calculada é possível identificar se a relação custo/benefício do equipamento e compensatório quando comparado a uma bomba com roda d'água comprada.

TABELA 2 – PREÇOS DOS MATERIAIS

MATERIAIS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
Adaptador de mangueira ½	1	R\$ 1,21	R\$ 1,21
Bucha redução com rosca ¾x ½	1	R\$ 1,37	R\$ 1,37
Bucha redução com rosca 1"x ¾	2	R\$ 3,15	R\$ 6,30
Mola da válvula de descarga	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90
Fita veda rosca 12x25m	1	R\$ 5,02	R\$ 5,02
Nipel com rosca 1"	2	R\$ 2,71	R\$ 5,42
Nipel com rosca ¾	2	R\$ 1,67	R\$ 3,34
Te com rosca 1"	1	R\$ 10,87	R\$ 10,87
Te com rosca ¾	1	R\$ 4,08	R\$ 4,08
Válvula de retenção 1"	1	R\$ 38,02	R\$ 38,02
Válvula de poço ¾	1	R\$ 33,72	R\$ 33,72
Mangueira preta ½	80 metros	R\$ 1,34	R\$ 107,20
Mangueira preta 1"	10 metros	R\$ 4,06	R\$ 40,60
TOTAL			R\$ 267,05

Os custos citados na tabela, são a média entre os dois orçamentos feitos nas únicas lojas que possuíam todas as peças necessárias para construção do equipamento, sendo assim com a soma dos valores médios os custos totais seriam R\$ 267,05, os valores e orçamentos citados seguem em anexo.

Os custos de instalação e montagem do equipamento não foram incluídos devido os mesmos não necessitar de mão-de-obra especializada, podendo assim ser realizado pelo proprietário da propriedade.

Geralmente em bombas que utilizam o golpe de aríete para recalque da água, é comum alguns danos causados por cavitação que nada mais é do que as bolhas formadas pela variação de pressão repentina da água, quando essas bolhas estouram podem causar danos a tubulação, esse fenômeno é chamado de cavitação, no caso do carneiro hidráulico alternativo, os danos causados pela cavitação são praticamente imperceptíveis, devido a isso os mesmos são desconsiderados.

Após a instalação do carneiro na propriedade foi possível determinar a vazão de água do carneiro hidráulico e da roda d'água para assim identificarmos a relação custo/benéfico. A roda d'água está recalcando 2 litros de água em 39,5 segundos, isso transformado em L.h⁻¹ é igual a 182,28 L.h⁻¹. O carneiro hidráulico está recalcando 2 litros de água em 175 segundos, transformando para L.h⁻¹ o resultado foi igual a 41,14 L.h⁻¹. Com as condições e altura da barragem disponível tanto o carneiro como a roda d'água estavam em seu funcionamento máximo, sendo assim esses valores não iriam variar para cima.

As informações sobre custos do modelo da roda d'água da propriedade foram obtidas através do orçamento feito na mesma empresa que o produtor comprou o produto, os custos são apresentados na TABELA 3.

TABELA 3 – PREÇO DA RODA D'ÁGUA.

MATERIAIS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUB TOTAL
RODA D'ÁGUA ZM-51	1	R\$ 4.090,06	R\$ 4.090,06
MANGUEIRA PRETA 1/2"	160 m	R\$ 1,34	R\$ 214,40
TOTAL			R\$ 4.304,46

Para obtenção do custo da roda d'água foi pesquisado com o produtor o local da compra do equipamento, de acordo com as informações repassadas pelo mesmo foi possível ir até o local de compra e fazer um orçamento do equipamento, e o valor da mangueira que foi utilizada está de acordo com valores citados na tabela 1, sendo assim desconsiderando valores gastos com mão-de-obra o preço total foi de 4.304,46 reais, o orçamento citado encontra-se em anexo.

Desta forma com o custo de uma roda d'água apresentado na TABELA 3 e com o custo de carneiro hidráulico apresentado na TABELA 2 torna-se possível calcular a relação custo/benefício dos equipamentos e determinar qual dos equipamentos seria mais vantajoso para o proprietário.

Com os custos dos equipamentos e através de um cálculo simples e possível observar que com o preço pago na roda d'água é possível construir e instalar aproximadamente 16 carneiros hidráulicos alternativos e sendo assim, esse número seria capaz de recalcar 658,24 L.h⁻¹ de água para o açude, a roda d'água do modelo em questão de acordo com o catálogo em anexo apresenta potencial para trabalhar com maiores vazões, desde que o desnível seja maior. No caso da propriedade em questão, a topografia permitiu apenas a vazão de 182,28 L.h⁻¹ o que demonstra a necessidade de se projetar sistemas de recalque.

Considerando que a quantidade de água que está sendo recalcada através da roda d'água que é de 182,28 L.h⁻¹, está suprindo as necessidades da propriedade, é possível determinar que essa mesma quantidade de água seria movimentada por 5 carneiros hidráulicos alternativos, obtendo assim um custo de 1.335,25 reais, o que resultaria em uma economia para o proprietário de 2.969,21 reais.

Nas condições ideais onde a roda d'água trabalha com 50 RPM (rotações por minuto) o total recalcado seria de 925 L.h-1, sendo assim, nestas condições seria inviável a instalação do carneiro hidráulico alternativo, pois com o mesmo investimento seria recalcado apenas 658,24 L.h-1., não obstante, com as condições de trabalho das bombas disponíveis na propriedade entende-se que seria mais vantajoso ao proprietário a instalação de 5 carneiros hidráulicos alternativos, pois a quantidade de água recalcada seria o mesmo, porém o investimento seria menor.

5 CONCLUSÃO

O carneiro hidráulico custou R\$267,05 e recalcou 41,14 L.h⁻¹. A roda d'água custou R\$4.304,46 e recalcou 182,28 L.h⁻¹. Desta forma o carneiro é capaz de atender as necessidades da propriedade rural, substituindo a roda d'água, por um valor aproximadamente 3,2 vezes menor.

É possível instalar e utilizar bombas alternativas em pequenas propriedades, sendo que estas possuem uma eficiência alta, além disso ainda podem diminuir os custos do proprietário quando comparada com outros sistemas de recalque, levando em consideração a necessidade de volume de água e as condições disponíveis na propriedade.

Quando o equipamento foi comparado a outro sistema de recalque, demonstrou superioridade na relação custo/benefício.

6 REFERÊNCIAS

ABATE, C.; BOTREL, T. A. Carneiro hidráulico com tubulação de alimentação em aço galvanizado e em PVC. Scientia Agrícola, Piracicaba, v.59, n.1, p.197-203, 2002.

AZEVEDO NETTO, J. M; ALVAREZ, G. A. **Manual de Hidráulica**. 2.ed. São Paulo: Edgar Blucher, v.1, p.1724.1988.

BARRETO, A. C.; LIMA, L. **Revista Globo Rural**. 31.ed. São Paulo: Globo, 1997. Ano 13, n.144. p.29, 30 e 31

CARARO, D. C.; DAMASCENO, FLAVIO A.; GRIFFANTE, G.; ALVARENGA, LÍVIA A. Características construtivas de um carneiro hidráulico com materiais alternativos. Agriambi, Campina Grande, v. 11, n.4, p.349-354, 2007.

CARVALHO, J. A. Aproveitamento de energia hidráulica para acionamento de roda d'água e carneiro hidráulico. Lavras: UFLA/ FAEPE, 1998. 98p.

CERPCH – Centro Nacional de Referência em Pequenos Centros Hidroenergéticos. http://www.cerpch.unifei.edu.br/menus/01/carneiro.htm – 22 Nov. 2005. Acessado em 10/05/2015

CREDER, Hélio; **Instalações hidráulicas e sanitárias**. São Paulo: Livro Técnico e Cientifico Editora, 1990.

EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina- disponível em: <

http://estatico.redeglobo.globo.com/2013/06/18/folder_carneiro_hidraulico> 18 jun. 2013. Acessado em 29/04/2015

GIRARDI, L.; GIORDANI, R. J. implantação do carneiro hidráulico nas propriedades dos alunos da escola estadual técnica agrícola Guaporé. 2008. p. 36.


HORNE, B.; NEWMAN, C. Hydraulic ram. The centre for alternative technology.http://www.cat.org.uk/information/tipsheets/hydram.html. acessado em 15/08/2015.

LAREDO, G. **Revista Globo Rural**. São Paulo: Globo, 2007. Ano 22, n.258. p.102.

TSUTIYA, M.T. **Abastecimento de Água**, 2ª ed. São Paulo: Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2005.

ZÁRATE ROJAS, R. N. **Modelagem, otimização e avaliação de um carneiro hidráulico**. Tese de Doutorado. Piracicaba: ESALQ, 2002. 70p.

AV TERRA ROXA-	PRES. CAS PR - Fone:	TELO 1	0RANCO 3645-3	, 1219 430			Horas	5:40
Rosancio: 121049 Emissao: Cliente: 004211 EDUARDO J	17/10/2014 OSE DA SIL	Entre	egue:	Sim			da Norma)9996-38	al
EFF: 088.262.809-73	C DESCRIPTION				Rgs	783	16574	
Endereco: RUA AZAURI GUEDE Cidade: 006777-TERRA ROX	A-PR	1544		B.	airro		TR() 290-000	
Vendedor: 000003 ADRIANO F	ERNANDO DA	SILW	A	Con			A VIST	
Codiquivercricao Produto	Marca	Uhlitan	ntidade	Uniteriol	Desc. & I	lese, Vir	e/dosc.	Total
OZILIS NOVET DITER WHG 1/2 TROPE	TIGRE	UN	1,000			0,00	1,30	1,30
909383 8UCHA RED ROBC 3/401/2 909284 BUCHA RED ROBC 1 13/3/4	MONA	UN	1,000	1,00	0,00%	0,00	1,00	1,00
022040 DOCIL KIT MOLA/CHAVE VALV DESC 11/2	MONA	UN	2,000	2,50		0,00	2,50	5,00
021642 FITA VEDA ROBCA 12X29N	0000L	UN	1,000	9,90		0,00	9,90	9,90
000294 NIFEL ROBC 1 BRINCA	MRONA	UN	1,000	4,50		0,00	4,50	4,50
000093 HIPPL ROSC 3/4 BRANCA	KROWA	UN	2,000	1,40	0,00%	0,00	1,40	2,00
GELISES TE RESONNEL 1' HAVICA	HRONA	UN	The state of the s	2.50	0,000	0,00	7,50	7,50
001915 TE ROBCAMBL 3/4 BROWCA	KRONA	UN	1,000	7,50	0,002	0,00	1,85	1,85
023190 VALVULA RETCAD 1" TIGRE	TIGRE	UN	1,000		0,00%	0,00	MESTERO)	25,50
001891 WALVILLA SLEDD PLAST 3/4 KRONA	HONA	UN	1,000		0,000		16,90	16,90
			14,00	00			Total:	78,25
							rescisos	0,00
							esconto:	3,25
					1.11	Tota	l Seral:	75,00
Untradas 75,00 D	inheiro							
TERF	NV PRES. CA	- Fon	BRAH	4)3645	3430			ra: 15:1
Romaneio: 136456 Emissao: Cliente: 004211 EDUARDO 3 CPF: 088.262.809-75 Endereco: RUA AZAURI GUEDE	26/1/2015 TOSE DA SIL	- Fon -15:17 -VA , 1544	BRAH	4)3645 r.: Si	Tipo Fene Re Bairro	o: Ver e: (4- j: 98 o: CE P: 85	nda Nor 4)9996- 316574	mal 3857
Romaneio: 136456 Emissao: Cliente: 004211 EDUARDO 3 CPF: 088.762.809-75 Endereco: RUA AZAURI GUEDE Cidade: 006777-TERRA RO Vendedor: 000092 SIDINEI F	26/1/2015 TOSE DA SIL	- Fon -15:17 -VA , 1544	BRANI me: (4 Ent	r.: Si Co n Quan	Tipo Fone Re Bairro CEI ndicas	o: Ve e: (4 g: 98 o: CE P: 85 o: 00	nda Nor 4)9996- 316574 NIRO .990-00 1 A VIS	mal 3857 O TA
Romaneio: 136456 Emissao: Cliente: 004211 EDUARDO 3 CPF: 088.262.809-75 Endereco: RUA AZAURI GUEDE Cidade: 006777-TERRA RO Vendedor: 000092 SIDINEI F Codigo Descricao 001254 MANO PRETA 1/2X2,0	26/1/2015 10SE DA SIL ES PEREIRA (A-PR	- Fon -15:17 -VA , 1544	BRANI me: (4 Ent	r.: Si	Tipo Fone Re Bairro CEI ndicas	o: Ve o: (4 o: (8 o: CE P: 85 o: 00	nda Nor 4)9996- 316574 NTRO .990-00	mal 3857 0 TA
Romaneio: 136456 Emissao: Cliente: 004211 EDUARDO 3 CPF: 088.262.809-75 Endereco: RUA AZAURI GUEDE Cidade: 006777-TERRA RO Vendedor: 000092 SIDINEI F Codigo Descricao 001254 MANO PRETA 1/2X2,0	26/1/2015 10SE DA SIL ES PEREIRA (A-PR	- Fon -15:17 -VA , 1544	BRANI ME: (4) Ent	r.: Si	A430 Fene Rairro CEI ndicae tidad 80,00	0 Vers (4- 0 (4- 0 (4- 0 (4- 0 (4- 0 (4- 0 (4- 0 (4- 0 (4- 0 (4-))))	nda Nor 4)9996 316574 NIRO .990-00 1 A VIS tario 0,92 2,19	mal 3857 0 TA Tot. 73,, 21,
Romaneio: 136456 Emissao: Cliente: 004211 EDUARDO 3 CPF: 088.262.809-75 Endereco: RUA AZAURI GUEDE Cidade: 006777-TERRA RO Vendedor: 000092 SIDINEI F Codigo Descricao 001254 MANO PRETA 1/2X2,0	26/1/2015 10SE DA SIL ES PEREIRA (A-PR	- Fon -15:17 -VA , 1544	BRANI ME: (4) Ent	Co n Quan	Tipo Fone Ke Rairro CEI ndicae tidad 80,00	or Ver (44): 98 or CE. Pr. 85 or 00	nda Nor 4)9996 316574 NIRO .990-00 1 A VIS tario 0,92 2,19	mal 3857 0 TA Tot. 73, 21,
Romaneio: 136456 Emissao: Cliente: 004211 EDUARDO 3 CPF: 088.262.809-75 Endereco: RUA AZAURI GUEDE Cidade: 006777-TERRA RO Vendedor: 000092 SIDINEI F Codigo Descricao 001254 MANO PRETA 1/2X2,0	26/1/2015 10SE DA SIL ES PEREIRA (A-PR	- Fon -15:17 -VA , 1544	BRANI ME: (4) Ent	Con Quan	Tipo Fone Ke Rairro CEI ndicae tidad 80,00 10,00 (+)Ac	or Versi (4); 98 or CE. Pr. 85 or 00 or 00 Total	nda Nor 4)9996- 316574 NIRO .990-00 1 A VIS tario 0,92 2,19	mal 3857 0 TA 73, 21,
Romaneio: 136456 Emissao: Cliente: 004211 EDUARDO 3 CPF: 088.262.809-75 Endereco: RUA AZAURI GUEDE Cidade: 006777-TERRA RO Vendedor: 000092 SIDINEI F Codigo Descricao 001254 MANO PRETA 1/2X2,0	26/1/2015 10SE DA SIL ES PEREIRA (A-PR	- Fon -15:17 -VA , 1544	BRANI ME: (4) Ent	Co n Quan	SA30 Tipo Fone Re	or Versi (4); 98 or CE. Pr. 85 or 00 or 00 Total	nda Nor 4)9996 316574 NIRO 1 A VIS tario 0,92 2,19 tal: imo:	mal 3857 0 TA Tot. 73, 21,
Romaneio: 136456 Emissao: Cliente: 004211 EDUARDO 3 CPF: 088.262.809-75 Endereco: RUA AZAURI GUEDE Cidade: 006777-TERRA RO Vendedor: 000092 SIDINEI F Codigo Descricao 001254 MANO PRETA 1/2X2,0 001858 MANO PRETA 1 'X3,0	NV PRES. CA RA ROXA-PR 26/1/2015- 10SE DA SIL ES PEREIRA (A-PR FONSECA SIL	- Fon -15:17 -VA , 1544	BRANI ME: (4) Ent	Con Quan	SA30 Tipo Fone Re	or Version (4) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	nda Nor 4)9996 316574 NIRO 1 A VIS tario 0,92 2,19 tal: imo:	mal 3857 0 TA Tota 73; 21,
Romaneio: 136456 Emissao: Cliente: 004211 EDUARDO 3 CPF: 088.262.809-75 Endereco: RUA AZAURI GUEDE Cidade: 006777-TERRA RO Vendedor: 000092 SIDINEI F	NV PRES. CA RA ROXA-PR 26/1/2015- 10SE DA SIL ES PEREIRA (A-PR FONSECA SIL	- Fon -15:17 -VA , 1544	BRANI ME: (4) Ent	Con Quan	SA30 Tipo Fone Re	or Version (4) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	nda Nor 4)9996 316574 NIRO 1 A VIS tario 0,92 2,19 tal: imo:	mal 3857 0 TA Tot 73, 21, 95, 0, 8.
Romaneio: 136456 Emissao: Cliente: 004211 EDUARDO 3 CPF: 088.262.809-75 Endereco: RUA AZAURI GUEDE Cidade: 006777-TERRA RO Vendedor: 000092 SIDINEI F Codigo Descricao 001254 MANO PRETA 1/2X2,0 001858 MANG PRETA 1 'X3,0 Entrada: 87,00 Dini OA ENTREGA, NAO ACEITAMOS UTURAS!!!	NV PRES. CA RA ROXA-PR 26/1/2015- JOSE DA SIL ES PEREIRA (A-PR FONSECA STO	DORIA	Department (4)	Co n Quan T T 0,00%	3430 n Tipe Fene Ki Bairre CEI ndicae tidad 80,000 10,000 90,000 (+)Acc tidad Tota	or Ve	nda Nor 4)9996- 316574 NIRO 990-00 1 A VIS tario 0,92 2,19 tal: imo: nto: ral:	mal 3857 0 TA Tot 73, 21,





PALOTINA AVENIDA INDEPENDENCIA 2347 CENTRO 85950000 PALOTINA - PR BRASIL

Cotação

Informações do Cliente

HENRIQUE PICCIN LINHA ESCUINA PROGRESSO S/N Esquina Progresso 85950000 Palotina - PR Brasil

Recebedor da mercadoria

ESQUINA PROGRESSO ESQUINA PROGRESSO SIN 85950000 Patetna - PR Brank

Informação

Número do documento Data do documento

Número do cliente Nº ID fiscal 2

Inicio da data de validade 06.11.2015 Fim da data de validade 20.11.2015

Telefone Fax

email Página 1 de 1

400000855 06.11.2015

100102135

06930126926

+55 (30) 41092-0

+55 (30) 41092-111 info@predefined.br

Cabecalho

Número do pedido

Peso bruto

3,000 KG

Data da remessa Condições pgto:

06.11.2015

Condições remessa:

Data pedido


Peso liquido

3,000 KG

Dentro 20 dias sem desconto FOB (Franco a bordo)PROPRIO

Item	Material descrição	quantidade	Preço unitário	Montante
10	530716 BOMBA HIDRAULICA Z	1 UN M 51 MAXXI S/RODA	2.863,9200	2.883,9200
20	531090 RODA D'AGUA ZM SEN	1 UN BOMBA 1,40X18	985,3600	965,3600
	530758 CAVALETE PARA BOME	1 UN 3A ZM 38/51/63	220,7800	220,7800
	Montante Final:		***************************************	
				4.090.06 BRL

Assinatura



E PODE INSTALAR UMA BOMBA COM RODA?

10

Qual o consumo de água em 24 horas?

Qual a distância estimada de bombeamento?

Qual a altura estimada de bombeamento?



Qual o volume de água estimada para acionar a roda?





Qual a queda estimada para instalar a roda?

As bambas são acionadas por radas d'água de 1 metro a 2 metros de altura, com larguras de 15 a 35 cm de acordo com a madela escalhido. A queda/desnivel deve ser superior à estas medidos. É, pade ser acionada em distâncios maiores. Ou sejo, 2 metros de quedo em 50 ou 60 metros de distâncios. Não é necessário ter quedo fore.

TABELA DE PRODUÇÃO DE TODA LINHA DE BOMBAS, CONSIDERANDO CURSO NORMAL DE TRABALHO:

THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN					
7M 1P N	Deliver was a series	-	Decree of	~ ***	
	_		-	_	

20 RPM 30 RPM 40 RPM S0 RPM ALTURA 3.000 1.500 2.250 3.740

Altura de recolque: até 190 m.c.a * Tudo de Ent./Saido: 3/4*

20 EPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA 4.300 6.400 8.600 10.800 150 m.c.o Altura de recolque: até 190 m.c.a + Tudo de Ent./Saida: 3/4*

20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA 14.500 21.800 29.100 36.400 110 m.co ura de recolque: até 150 m.c.a * Tuda de Ent./Saida: 1*

20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA 27,500 41,300 55,000 68,700 are de recolque: até 200 m.c.a · Tudo de Ent,/Saida: 1 'ó'

ZM 38 Maxxi - Major altura da hambrananto

20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA 7.800 10.500 13.000 220 m.c.e

Altura de recolque: até 300 m.c.a · Tudo de Ent./Salda: 11

ZM 51 Maxxi - Top de Mercado/Lider em Ver

20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA Normal 9.000 13.300 18.000 22,200 160 m.c.a. Alturo de recolque: até 200 m.c.a * Tudo de Ent./Salda: 1*

20 RPM 30 RPM 40 RPM 50 RPM ALTURA Normal 42.800 64.200 85.600 107.000 100 m.c.e Altura de recolque: até 130 m.c.a * Tudo de Ent./Saída: 1 1/6*

Em casas ande o cliente necessita de maiores volumes de água, consulte outros opcões de bombas com a departamento técnico da ZM Bombos.

DAS? ENTRE EM CONTATO COM A ZM.



